



1-A Escuadrar la banda en ángulo recto usando el método de línea central. Corroborar que el extremo de la cinta este a 90° con respecto a sus bordes. Para bandas con cubierta superior de 3/16" (4-8 mm) o mas se recomienda devastarlas.

1-B Cortar la banda con un Cutter Ferrart, si es necesario levantar la 1° capa de la banda.

1-C Verificar que la grampa a utilizar corresponda con el espesor final de la banda (ver catalogo Ferrart).

1-A Square belt using centreline method. Make sure that the end of the belt is in 90° with respect to its ends.

1-B Cut belt using a Ferrart Cutter. If necessary, lift the first layer of the band.

1-C Place the belt on a solid and smooth surface. Check that the fastener you are using corresponds to the correct belt thickness. The staples should be facing upwards.



2 Utilizando la Plantilla Ferrart, marcar la posición de las grampas y con un sacabocados de 7-8 mm marcar en la correa a la misma distancia en ambos extremos según la cantidad de placas a utilizar.

2 Use Plantilla Ferrart to mark the fasteners position. Using a hold puncher of 7-8 mm mark on the belt equally distant of both ends according to the number of splice you are going to use.



3 Armar las placas colocando los tornillos en la cara de la placa del agujero con traba y retenerlos colocando el seguro de los mismos. Colocar las grampas semi-armadas en un extremo de la banda e introducir los tornillos desde abajo hacia arriba por los agujeros realizados

3 Place bolt ends on the top of the plates' hold with a lock and restrain using the safety locks.

Place the fastener on one of the ends; introduce the bolt ends from the bottom up in the holds.



4 Armar las grampas colocando las placa superiores sobre los tornillos

4 Place the fastener over the bolt ends.

5 Enroscar las tuercas en los tornillos manualmente.

5 Fasten the nuts on the screws manually.



6 Colocar el fleje de sellado de juntas y apretar bien de manera uniforme todas las placas de los extremos hacia centro. Retirar los seguros.

6 Place the joint sealing iron strap on fastener. Press tightly to smooth all the plates. Remove the locks.

7 Golpear con un martillo y un bloque de madera. Apretar nuevamente las tuercas.

7 Hit with the hammer and a wood block. Re screw the bolt ends.



8 Utilizando el Rompe-Tornillos Ferrart quebrar los pernos con un movimiento de balanceo paralelo al empalme.

8 Keep screw-breaker Ferrart parallel to the splice and make soft motions to brake the bolt ends.



9 Remachar con golpes de martillo los tornillos cortados. El empalme esta listo

9 Hammer cuts nuts. Splice is now ready

